AT Hidrotecnia
Ingeniería y geología, agua y medio ambiente

Calidad de las aguas de baño
Temporada 2021

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 35

PLAYA DE LAS CANTERAS

Puntos de muestreo	Localización			
	X (UTM)	Y (UTM)	Latitud	Longitud
PM1-La Puntilla	457635	3113720	28° 8' 54.343" N	15° 25' 53.286" W
PM2-Hotel Cristina	457605	3113402	28° 8' 44.006" N	15° 25' 54.344" W
PM3-Hotel Reina Isabel	457376	3113178	28° 8' 36.700" N	15° 26' 2.711" W
PM4-Playa Chica	457157	3112857	28° 8' 26.243" N	15° 26' 10.697" W
PM5-Peña La Vieja	457021	3112583	28° 8' 17.323" N	15° 26' 15.647" W
PM6-La Cícer	456474	3112089	28° 8' 1.205" N	15° 26' 35.634" W

CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		30 de agosto de 2021	
Marea	Pleamar	Hora	7:06
		Altura	2.02 m
	Bajamar	Hora	13:19
		Altura	1.28 m
	Estado	Vaciante	

Como referencia. se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90

RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	Hora	Escherichia coli (UFC/100 ml)	Enterococos intestinales (UFC/100 ml)	Trasparencia	Contaminación									Observaciones
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos	Otros residuos	
PM1-La Puntilla	8:22	10	6	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM2-Hotel Cristina	8:27	10	8	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM3-Hotel Reina Isabel	8:32	20	12	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Algas
PM4-Playa Chica	8:38	2	2	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM5-Peña La Vieja	8:44	<10	23	Baja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Algas
PM6-La Cícer	8:57	<10	1	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: ***en rojo*** *, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño*

***** Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

AT Hidrotecnia
Ingeniería y geología, agua y medio ambiente

Calidad de las aguas de baño
Temporada 2021

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 35

PLAYA DE LAS ALCARAVANERAS				
Puntos de muestreo	**Localización**			
	X (UTM)	**Y (UTM)**	**Latitud**	**Longitud**
PM1-Club Náutico	457917	3111994	28° 7' 58.286" N	15° 25' 42.723" W
PM2-Centro playa	457883	3111861	28° 7' 53.960" N	15° 25' 43.953" W
PM3-Muelle deportivo	457918	3111633	28° 7' 46.555" N	15° 25' 42.640" W

CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		30 de agosto de 2021	
Marea	Pleamar	Hora	7:06
		Altura	2.02 m
	Bajamar	Hora	13:19
		Altura	1.28 m
	Estado	Vaciante	

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90

RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	**Hora**	**Escherichia coli** (UFC/100 ml)	**Enterococos intestinales** (UFC/100 ml)	**Trasparencia**	**Contaminación**											**Observaciones**
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos	Otros residuos	Película oleaginosa	Olor hidrocarburos	
PM1-Club Náutico	7:47	<10	10	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM2-Centro playa	7:50	<10	2	Alta	-	-	Sí	-	-	-	-	-	Sí	-	-	Latas
PM3-Muelle deportivo	7:53	<10	11	Alta	-	-	Sí	-	-	-	-	-	Sí	-	-	Latas

Nota: ***en rojo*** *, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño*

***** Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

AT Hidrotecnia
Ingeniería y geología, agua y medio ambiente

Calidad de las aguas de baño
Temporada 2021

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 35

PLAYA DE LA LAJA				
Puntos de muestreo	**Localización**			
	X (UTM)	**Y (UTM)**	**Latitud**	**Longitud**
PM1-Norte playa	458781	3104088	28º 3' 41.463" N	15º 25' 10.051" W
PM2-Sur playa	459145	3103305	28º 3' 16.059" N	15º 24' 56.619" W
PM3-Piscina grande	458888	3104374	28º 3' 50.780" N	15º 25' 6.146" W

CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		30 de agosto de 2021	
Marea	Pleamar	Hora	7:06
		Altura	2.02 m
	Bajamar	Hora	13:19
		Altura	1.28 m
	Estado	Vaciante	

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90

RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	**Hora**	**Escherichia coli** (UFC/100 ml)	**Enterococos intestinales** (UFC/100 ml)	**Trasparencia**	**Contaminación**									**Observaciones**
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos	Otros residuos	
PM1-Norte playa	12:14	<10	0	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM2-Sur playa	11:57	0	0	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Algas
PM3-Piscina grande	12:23	<10	3	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: ***en rojo*** *, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño*

***** Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

AT Hidrotecnia
Ingeniería y geología, agua y medio ambiente

Calidad de las aguas de baño
Temporada 2021

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 35

PLAYA DE SAN CRISTÓBAL				
Puntos de muestreo	**Localización**			
	X (UTM)	**Y (UTM)**	**Latitud**	**Longitud**
PM1-Centro playa	459286	3105673	28° 4' 33.027" N	15° 24' 51.749" W

CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		30 de agosto de 2021	
Marea	Pleamar	Hora	7:06
		Altura	2.02 m
	Bajamar	Hora	13:19
		Altura	1.28 m
	Estado	Baja	

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90

RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	**Hora**	**Escherichia coli** (UFC/100 ml)	**Enterococos intestinales** (UFC/100 ml)	**Trasparencia**	**Contaminación**									**Observaciones**
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos	Otros residuos	
PM1-Centro playa	12:58	<10	1	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Algas

Nota: ***en rojo*** *, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño*

* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

AT Hidrotecnia
Ingeniería y geología, agua y medio ambiente

Calidad de las aguas de baño
Temporada 2021

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 35

PLAYA DE EL CONFITAL				
Puntos de muestreo	**Localización**			
	X (UTM)	**Y (UTM)**	**Latitud**	**Longitud**
PM1-Control Sanidad	457412	3114769	28° 9' 28.39" N	15° 26' 01.59" W

CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		30 de agosto de 2021	
Marea	Pleamar	Hora	7:06
		Altura	2.02 m
	Bajamar	Hora	13:19
		Altura	1.28 m
	Estado	Vaciante	

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90

RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	**Hora**	**Escherichia coli** (UFC/100 ml)	**Enterococos intestinales** (UFC/100 ml)	**Trasparencia**	**Contaminación**									**Observaciones**
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos	Otros residuos	
PM1-Control Sanidad	9:57	<10	**320**	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: ***en rojo*** *, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño*

* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.